

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

贺应急检记〔2019〕矿39号

被检查单位 广西贺州市矿业投资集团有限公司贺州市平桂区大庙山重质碳酸钙用大理石矿

地址 贺州市平桂区大庙山

法定代表人（负责人）张建斌 职务 总经理 联系电话 \_\_\_\_\_

检查场所 矿山基建工作面和安全管理档案

检查时间 2019年11月13日9时40分至11月13日11时50分

我们是贺州市应急管理局行政执法人员 张兵元、韦文书，证件号码为 桂j201600348、桂j201900594，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：经现场检查和查阅材料，你矿山存在以下问题：

1. 局部矿山公路坡度过陡，要降坡处理；

2. 矿区安全警示标志缺少；

3. +510m作业平台临边安全措施不牢固，建议堆挡土墙。

检查人员（签名）：

张兵元 韦文书 张建斌

被检查单位现场负责人签名：

张建斌

2019年11月13日